

## レーシングクールペイント（RCP）施工手順

- ① 洗浄用のプールをセットします。  
大きめのダンボール等に、厚手のビニールを二枚セットして  
その中に、専用洗浄液を入れます。



- ② 洗浄液を水で希釈します。



- ③ ラジエターをその中につけ置きします。



約 10～15 分、浸けておきます。


- ④ 時間が経つと、徐々に汚れが浮き出てきます。  
汚れのすごさが分かります。



- ⑤ 洗淨プールから出して、水洗いをします。



- ⑥ さらに水のプールで、不純物が無くなるまで濯ぎます。



- ⑦ ある程度、水気を切ったらエアブローとヒートガンを使い  
完全に水気を飛ばします。



- ⑧ ラジエターをセットして、適切な圧でRCPをガン吹きします。



- ⑨ 自然乾燥後、ヒートガンで熱処理をします。  
熱を入れては冷まし、また熱を入れて完成です。  
最後の熱処理は重要です。

